



COMUNE DI GALATRO

89054 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

VIA V. VENETO N°1

Ufficio Tecnico

Tel. 0966/903041 - Fax 0966/903149

www.comune.galatro.rc.it

e-mail: comune.galatro@tiscali.it, e-mail (pec): comgalatro.tecnico@pec.it

DA U.T.

Prot. n° *43* del *3-1-2012*

Raccomandata A/R

Al S.E. il Prefetto di Reggio Calabria
Via Miraglia n°10
89125 Reggio Calabria

Alla Regione Calabria
Settore Protezione Civile
Viale Europa loc. Germaneto
Catanzaro

Alla Provincia di Reggio Calabria
Settore 15
Demanio Idrico e Fluviale
Via S. Anna II° Tronco
Reggio Calabria
Alla c.a. dell'Ing. C. Barbaro

Alla Regione Calabria
Autorità di Bacino Regionale
Via Crispi n°33
88100 Catanzaro
Alla c.a. dell'Ing. S. Siviglia

E p.c. Al signor Sindaco
Sede

**OGGETTO: EVENTI ATMOSFERICI ECCEZZIONALI DEL 22/11/2011 - RINNOVO
SEGNALAZIONE DANNI ARGINI TORRENTE FERMANO, RIO SECCO E FIUME METRAMO -**

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

In conseguenza alla segnalazione trasmessa da questo Ente prot. n°6594 del 23/11/2011, emessa a seguito degli eventi atmosferici eccezionali che si sono verificati il 22/11/2011 e con la quale si richiedeva il celere intervento degli organi preposti dato, tra gli altri, l'essersi verificati i seguenti danni:

- **TORRENTE FERMANO**

- 1) Cedimento del Muro di argine ubicato in adiacenza alla storica struttura termale comunale;
- 2) Cedimento della briglia ubicata nei pressi della struttura come sopra, tantè che l'acqua scorre al di sotto della stessa;
- 3) Aggravamento della lesione aperta del muro di argine lungo la strada di accesso alle Terme, del quale era stato previsto e progettato un intervento all'inizio del 2011, ma che dello stesso non si ha notizia da marzo c.a., notizia riportata in quanto il tecnico incaricato ha espletato sui luoghi un sopralluogo congiunto con lo scrivente;



• **TORRENTE RIO SECCO**

- 1) Completo riempimento dell'alveo del torrente con conseguente interrimento delle briglie, necessarie anche alla riduzione della velocità dell'acqua;
- 2) Mancanza di muri di argine tali da favorire eventuali esondazioni con conseguente allagamento di porzione del centro abitato;

• **FIUME METRAMO**

- 1) Cedimento delle briglie ovvero il loro completo riempimento, tanto da creare un unico livello di scorrimento delle acque, situazione maggiormente accentuata a monte ed a valle del centro abitato;

Tutto ciò premesso

COMUNICA

- Che è stato espletato giusto sopralluogo da parte della Provincia di RC nella persona dell'Ing. C. Barbaro;
- Che ad oggi alcuna segnalazione d'intervento è giunta a questo Ente;

CHIEDE

Alle S.V. in indirizzo di dare seguito al sopralluogo eseguito dando avvio agli interventi di ripristino dei danni verificatesi e mettere di conseguenza in sicurezza i corsi d'acqua.

Tanto per l'adempimento

Galatro, addì 03/01/2012

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

(Architetto Michele Politanò)

