



# COMUNE DI GALATRO

89054 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

VIA V. VENETO N°1

Ufficio Tecnico

Tel. 0966/903041 – Fax 0966/903149

www.comune.galatro.rc.it

e-mail: comune.galatro@tiscali.it, e-mail (pec): comgalatro.tecnico@pec.it

Prot. n° 6594 del 23/11/2011

Raccomandata A/R

Al S.E. il Prefetto di Reggio Calabria  
Via Miraglia n°10  
89125 Reggio Calabria

Alla Regione Calabria  
Settore Protezione Civile  
Viale Europa loc. Germaneto  
Catanzaro

Alla Provincia di Reggio Calabria  
Settore 15  
Demanio Idrico e Fluviale  
Via S. Anna II° Tronco  
Reggio Calabria

Alla Regione Calabria  
Autorità di Bacino Regionale  
Via Crispi n°33  
88100 Catanzaro

**OGGETTO: EVENTI ATMOSFERICI ECCEZZIONALI DEL 22/11/2011 – SEGNALAZIONE  
DANNI ARGINI TORRENTE FERMANO, RIO SECCO E FIUME METRAMO**

## **IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI**

**In conseguenza** degli eventi atmosferici eccezionali che si sono verificati ieri 22/11/2011 segnala i numerosi danni che si sono verificati nel territorio con maggiore attenzione e preoccupazione al cedimento di argini e briglie del fiume Metramo e dei Torrenti Fermano e Rio Secco.

### **Si segnala con particolare attenzione**

- **TORRENTE FERMANO**

- 1) Cedimento del Muro di argine ubicato in adiacenza alla storica struttura termale comunale;
- 2) Cedimento della briglia ubicata nei pressi della struttura come sopra, tanchè che l'acqua scorre al di sotto della stessa;
- 3) Aggravamento della lesione aperta del muro di argine lungo la strada di accesso alle Terme, del quale era stato previsto e progettato un intervento all'inizio del 2011, ma che dello stesso non si ha notizia da marzo c.a., notizia riportata in quanto il tecnico incaricato ha espletato sui luoghi un sopralluogo congiunto con lo scrivente;

- **TORRENTE RIO SECCO**

- 1) Completo riempimento dell'alveo del torrente con conseguente interrimento delle briglie, necessarie anche alla riduzione della velocità dell'acqua;

2) Mancanza di muri di argine tali da favorire eventuali esondazioni con conseguente allagamento di porzione del centro abitato;

• **FIUME METRAMO**

1) Cedimento delle briglie ovvero il loro completo riempimento, tanto da creare un unico livello di scorrimento delle acque, situazione maggiormente accentuata a monte ed a valle del centro abitato;

Tali condizioni sono tanto più aggravate dalle circostanze che i cedimenti per come segnalati o la mancanza di pulizia dell'alveo unitamente al basso livello dei muri di argine comportano, non solo un rischio specifico per le strutture ubicate nelle immediate vicinanze, ma altresì un elevato rischio di esondazione dei medesimi corsi d'acqua con le conseguenze che le S.V., altre autorità competenti in materia, ben conoscono.

**Ciò premesso e considerato**

**C H I E D E**

**Alle S.V.** in indirizzo un celere sopralluogo onde rendersi conto congiuntamente della situazione e dettare le soluzioni da intraprendere in funzione dei vincoli specifici di cui ciascuna autorità è tenutaria, ovvero è tenuta ad esprimere parere.

**Ciò detto significa altresì**

Che trascorsi giorni cinque dalla ricezione della presente, senza alcuna risposta, lo scrivente procederà ad attivare ed adottare le soluzioni tecniche idonee quantomeno necessarie a ridurre il rischio specifico, derogando pareri e vincoli ma guidato dalla regola d'arte e dalla coscienza di tutelare l'incolumità delle persone e poi dei beni materiali.

Allegasi:

- Documentazione fotografica;

Tanto per l'adempimento

Galatro, addì 23/11/2011

**IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI**  
(F.to Architetto Michele Politanò)

Visto: Il Sindaco  
(F.to Carmelo Panetta)

N.B: La presente è anticipata via Fax, segue posta ordinaria.